



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	15 de abril del 2025



Foto1: Restauración de paredes



Foto 2: instalación de sanitario



Foto 3: Repello de paredes de las aulas



Foto 4: Cambio de laminas



Foto 5: Sisado de piso cerámico



Foto 6: Sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Elizabeth Lem Lopez de Gue

Norma Elizabeth Lem Lopez de Gue
Firma y sello del Presidente de la OPF



Edgar Procopio G. Morán Chiquila
Firma y Sello Director Centro Educativo

