



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	23 de abril del 2025



Foto1: Cambio



Foto 2: Instalación de piso ceramico



Foto 3: Entechado de lamina



Foto 4: Instalacion de piso ceramico



Foto 5: Pintado de pared



Foto 6: Entechado de lamiluz

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Elizabeth Lem Lopez de Gue
Firma y sello del Presidente de la OP



Edier Dagoberto Cu Morán Chiquil
Firma y Sello Director Gerente Educativo Público

