

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Victorias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0067-43	FECHA:	03/03/2025



Foto1: cambio de lamina a lamina alucin y colocación de 3 hilada de block



Foto 2: colocacion de piso cerámico en el aula 4 y 5



Foto 3: cambio de ventana, vidrios y colocación de balcón, parte de enfrente del aula 4 y 5



Foto 4: cambio de venta, vidrios y colocación de balcon parte atrás del aula 4 y 5



Foto 5: cambio de inodoro y remodelación de baños



Foto 6: colocacion de piso cerámico del aula 1, 2 y 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Victorias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0067-43	FECHA:	03/03/2025



Foto 7: colocación de piso ceramico del aula 1




Foto 8: colocacion de balcon de la cocina del establecimiento



Foto 9: reparación de piso de torta en el patio del establecimiento.



Foto 10: cambio de las 2 puertas del aula 4 y 5

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

