



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pamac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0206-43	FECHA:	8/11/2025

Foto 1: Fotografía del piso a remodelado 	Foto 2: fotografía de la cera ya extendida y remodelada, ya de 2mt. 
Foto 3: Fotografía e la cocina ya repellada 	Foto 4: fotografía del piso ya remodelado con cerámico 
Foto 5: Fotografía de la cocina y poletón por dentro ya remodelada 	Foto 6: Fotografía del cableado eléctrico. 

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adicionar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia  	Firma y Sello Director Centró Educativo Público  
---	--