

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BALEU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0222-43	FECHA:	06/10/2025



Foto 1: TECHO DE COCINA EN MAL ESTADO



Foto 2: REPARACIÓN DE PARED DE COCINA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO



Foto 4: REPELLO DE PARED




Foto 5: VENTANA EN MAL ESTADO



Foto 6: VENTANA EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

