



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ZACATÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0234-43	FECHA:	27/12/2024



Foto 1: Instalación de cubierta de techo (lámina troquelada aluzinc calibre 26) para mejor vida útil.



Foto 2: Instalación de estructura de metal para mejorar las condiciones de soporte de cubierta.



Foto 3: Instalación de puertas prensadas de metal con su respectiva chapa (baños y aulas).



Foto 4: Instalación de ventanales de metal con su respectivo vidrio mejorando la claridad y ventilación.



Foto 5: Mejoramiento de torta de concreto (losa de patio) para aulas, corredor y baños.



Foto 6: Instalación de canales y bajadas de agua pluvial para mejor captación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ZACATÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0234-43	FECHA:	27/12/2024



Foto 7: Mejoramiento de sistema eléctrico principal con sus respectivos apagadores, tomacorrientes y lámparas.



Foto 8: Mejoramiento de pared formal a base de block con su respectivo repello.



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

