

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MANANTIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0248-41	FECHA:	28 DE MAYO DE 2025



Foto 1: MURO PERIMETRAL LADO FRENTE A LA ESCUELA



Foto 2: MURO PERIMETRAL A REPARAR AREA RECREATIVA DE LOS NIÑOS



Foto 3: REPARACION DE MURO LADO ESTE DEL CENTRO EDUCATIVO



Foto 4: COLOCACION DE PISO CERAMICO SOBRE PISO



Foto 5: SUSTITUCION DE PORTON ENTRADA PRINCIPAL



Foto 6: LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduviges Ca Huac

Firma y sello del Presidente de la OPF



J. J. L. L. L.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MANANTIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0248-41	FECHA:	28 DE MAYO DE 2025



Foto 7: CANALES EN DETERIORO



Foto 8: INEXISTENCIA DE CANALES








Foto 8: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

