



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUAXPAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0262-43	FECHA:	20/10/2025



Foto1: Tejado de los baños en malas condiciones.



Foto 2: Tejado del patio y aulas en malas condiciones.



Foto 3: Tejado de la cocina en condiciones inadecuadas.



Foto 4: Puertas en condiciones inadecuadas.




Foto 5: Falta de canales y bajada de agua pluvial.



Foto 6: Falta de pintura en las gradas y paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUAXPAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0262-43	FECHA:	20/10/2025



Foto1: Falta de sistema eléctrico en los baños.



Foto 2: Pila inservible



Foto 3: Chimeneas en mal estado.






Foto 4: paredes de la cocina en malas condiciones.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Escuela		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---