

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUAXPAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0262-43	FECHA:	29/12/2025



Foto 1: Estructura y entechado instalado.



Foto 2: Puertas pintadas. Se pintaron 10 puertas.



Foto 3: Instalación de canales. Se colocó canales para la caída de agua pluvial.



Foto 4: Aplicación de monocapa en las paredes de la cocina.



Foto 5: Instalación eléctrica. Se realizó la instalación eléctrica en la cocina, en el corredor y baños.




Foto 6: Instalación de puerta nueva en la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se debe utilizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUAXPAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0262-43	FECHA:	29/12/2025



Foto 1: Construcción de pila. Se hizo una pila y se forró con azulejo. Se instaló el servicio de agua y drenaje.



Foto 2: Instalación de piso cerámico. Se instaló piso cerámico en la cocina y en las paredes de la misma.



Foto 3: Construcción de mesa. Se construyó una mesa y se forró de cerámico.

Foto 4:


Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE
RUCHE MARIA
ALDEA
GUAXPAC



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

