

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM FELICIANO A. CONTRERAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIQUIM GUAXCUX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0281-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Mantenimiento de paredes exteriores e interiores con aplicación de pintura en todos los módulos.



Foto 2: Mantenimiento de paredes exteriores e interiores con aplicación de pintura en todos los módulos.



Foto 3: Área del muro perimetral que amerita demolición en su parte superior por presentar peligro a viviendas vecinas.



Foto 4: Área del muro perimetral lado frontal del centro educativo que será intervenido con repellado en sus paredes.



Foto 5: Reparación del portón principal debido que amerita trabajos de mantenimiento.



Foto 6: Mantenimiento de balcones de metal en la parte trasera de uno de los módulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

