



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOLOMCHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-1571-41	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Proceso de colocación de piso cerámico, azulejo, puertas y ventanas del área de cocina.



Foto 2: Mantenimiento de paredes con aplicación de pinturas en paredes tanto interior como exterior del centro educativo.



Foto 3: Sustitución de piso deteriorado, por piso cerámico del aula de preprimaria.



Foto 4: Sustitución de cubierta de lámina y estructura de techo en el aula de Preprimaria.



Foto 5: Mantenimiento y reparación de barandales de metal, debido que se encuentran expuesta al intemperie.



Foto 6: Sustitución de sistema de tubería de aguas residuales del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Am. Marcos Chon

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

