



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SESARB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-1625-43	FECHA:	21/02/2025



Foto1: Mantenimiento de muros con aplicación de pintura en las paredes exteriores e interiores.



Foto 2: Mantenimiento de muros con aplicación de pintura en las paredes exteriores e interiores.



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto en patio del centro educativo.



Foto 4: Sustitución de depósitos de agua por deterioro de los actuales y que son utilizados para la captación de aguas pluviales.



Foto 5: Remozamiento en el área de cocina con la sustitución de estufa rural que incluye plancha de metal.



Foto 6: Las paredes del área de cocina requieren de mantenimiento con aplicación de repello.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

