



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANSUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-2649-43	FECHA:	21/02/2025



Foto1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico en las aulas.



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico en la cocina.



Foto 3: Mantenimiento de paredes exteriores e interiores con aplicación de pintura.




Foto 4: Mantenimiento de paredes exteriores e interiores con aplicación de pintura.




Foto 5: Sustitución de muro perimetral por deterioro en su estructura.



Foto 6: Reparación del muro de contención con reforzamiento de base y aplicación de sabieta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la C.E.P.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

