



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ANEXA A EORM MANUELA P. DE CONTRERAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIMOLON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-7238-42	FECHA:	06/10/2025



Foto 1: Cambio de tendido eléctrico y accesorios en todas las aulas.



Foto 2: Sustitución de puerta de metal en el módulo 6.



Foto 3: Sustitución de depósito de agua que abastece al centro educativo.



Foto 4: Sustitución de puertas de los servicios sanitarios.



Foto 5: Sustitución de inodoros que se encuentran en mal estado.



Foto 6: Sustitución de lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dora Ory

Firma y sello del Presidente de la OPR



Humilde

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

