



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANCOMOHOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-9528-43	FECHA:	2/21/2025



Foto 1: El módulo de la cocina que amerita sustitución de cubierta de lámina y de estructura de techo, además complementar la pared de block.



Foto 2: El módulo de la cocina requiere repellado de pared, sustitución de puerta y ventana de madera por metal.



Foto 3: En la parte frontal del módulo de la escuela amerita ampliación de la cubierta de lámina, debido que en invierno penetra la lluvia en las aulas.



Foto 4: El piso de torta de concreto de las aulas se encuentran en mal estado que requiere de sustitución.



Foto 5: El piso de torta de concreto de la cocina se encuentran en mal estado que requiere de sustitución.



Foto 6: El módulo de los sanitarios se encuentra en malas condiciones y requiere de mejoras en su estructura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
Dirección
Aldea Pancomohoj
Tamahú, Alta Verapaz