

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JORGE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0020-43	FECHA:	20/02/2025



Foto 1 : piso de las aulas que se encuentran en mal estado ya que se fue arruinando con el pasar de los años.



Foto 2: piso de las aulas que se encuentran en mal estado ya que se fue arruinando con el pasar de los años.



Foto 3: Se observa que las bajadas de agua ya no son funcionales y es necesario sustituir algunos canales deteriorados con el pasar de los años.



Foto 4: Se observa que las bajadas de agua ya no son funcionales y es necesario sustituir algunos canales deteriorados con el pasar de los años.



Foto 5: Espacio para la base de cemento para un tinaco de agua.



Foto 6: Substitución de cableado eléctrico y foco en tres aulas que ya no están funcionando.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas más adelante y finalizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JORGE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0020-43	FECHA:	20/02/2025



Foto 7: Reparación de puertas de aulas ya deterioradas.



Foto 8: Reparación de puertas de aulas ya deterioradas.



Foto 9: Se necesita pintura para las aulas que se encuentran sucias y deterioradas.



Foto 10: Se necesita pintura para las aulas que se encuentran sucias y deterioradas.



Foto 11: Se necesita pintura para las paredes de los baños que se encuentran sucias y deterioradas.



Foto 12: Reparación de espacio abierto de dirección con base de metal tipo balcon.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y marcar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI

Firma y Sello Director Centro Educativo Público