



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO HEBRÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0042-41	FECHA:	09 DE DICIEMBRE 2025



Foto 1: Se puede observar las paredes finalizadas, repelladas, cubierta de lámina, balcones y puerta.




Foto 2: Se observa el interior de la cocina: 2 fogones, pila y plancha para picar o colocar utensilios.




Foto 3: Piso cerámico de aula 1 finalizado.




Foto 4: Piso cerámico de aula 2 finalizado.





Foto 5: Se Reparación del sistema eléctrico finalizado.




Foto 6: Finalización de puertas reparadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

