

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XALITZUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0058-43	FECHA:	26/02/2025



Foto 1: SE NECESITA SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



Foto 2: SE NECESITA SUSTITUCIÓN DE PAREDES



Foto 3: SE NECESITA SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DEL MODULO 1



Foto 4: SE OBSERVA EL DETERIORO DEL PISO DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 5: SE OBSERVA EL DETERIORO DEL LAMINAS DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 6: SE OBSERVA QUE ES NECESARIO EL CAMBIO DE ESTRUCTURA DE TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

