

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RUBELTZUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0061-41	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Vista del muro perimetral destruido



Foto 2: Vista del lugar afectado donde estaba el muro



Foto 3: Vista de la malla dañada de la circulación



Foto 4: Vista de las chapas dañadas de las aulas del Centro Educativo



Foto 5: Vista del portón a sustituir



Foto 6: Vista del paral que sostiene el portón a destituir

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfredo Tut Juc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

