

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAM GREENE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0080-41	FECHA:	15 DE DICIEMBRE 2025



Foto 1: Pintura exterior finalizada.




Foto 2: Pintura interior finalizada.




Foto 3: Pintura interior finalizada.



Foto 4: Pintura exterior finalizada



Foto 5: Pintura exterior finalizada.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAM GREENE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0080-41	FECHA:	15 DE DICIEMBRE 2025



Foto 1: Cubierta de lámina finalizada.




Foto 2: Cubierta de lámina finalizada




Foto 3: Cubierta de lámina finalizada.




Foto 4: Cubierta de lámina finalizada




Foto 5: Cubierta de lámina finalizada.




Foto 6: Cubierta de lámina finalizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público