



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                                        |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ      | MUNICIPIO:                     | San Miguel Tucurú                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB Anexo a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Cucanja, San Miguel Tucurú A. V. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-06-0301-41     | FECHA:                         | 20/02/2025                             |



Foto 1: la puesta del aula segundo y cuarto primaria. Esta deteriorado. Y es necesario sustituirlo



Foto 2: la pinturas de las costaneras estan oxidadas por lo que es necesario restaurarlo.



Foto 3: La estructura del entechado de los modulos 2 3 ya estan deteriorado, por que es necesario sustituirlo



Foto 4: la pintura de los modulos 3 y 4 estan manchado, por que es necesario pintarlo



Foto 5: La estructura del entechado de los modulos 1 ya estan deteriorado, picado por que es necesario sustituirlo.



Foto 6: Sustitucion de puestas del baño el mal estado. Ya que es necesario cambiarlo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

