

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUCANJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0316-43	FECHA:	10 DE MAYO DE 2025



Foto 1: desmantelando la estructura de techo de la cocina



Foto 2: se quito la torta de cemento en la cocina y las estufa tambien




Foto 3: reparando los baños y sus accesorios



Foto 4: en proceso de reparacion de los lavamanos



Foto 5: colocacion de los canales fluviales




Foto 6: se quitaron las puertas de los baños para el cambio y reparacion de los mismos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rmchich

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

