

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LIBERTAD 2000
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0324-43	FECHA:	20 DE FEBRERO 2025



Foto 1: El establecimiento cuenta con piso liso deteriorado, por lo cual se realizará la sustitución por piso cerámico en todas las aulas de primaria



Foto 2: Los servicios sanitarios del nivel primario ya no son funcionales por lo que es necesaria su sustitución



Foto 3: El lavamanos para los niños de primaria esta dañado por lo que se realizará sustitución por otro de concreto



Foto 4: la tubería de drenaje hacia los sanitarios se encuentra deteriorada lo que ocasiona fugas

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

