

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-6750-43	FECHA:	28/05/2025




Foto1: CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 2: CERCO O MURO PERIMETRAL




Foto 3: CONTINUACION DE CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 4: CAMBIO DE ENTECHADO DE LA COCINA



Foto 5: CAMBIO DE VIGAS DE MADERA POR COSTANERAS



Foto 6: REPARACION DE PUERTA Y VENTANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

