

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LAS TINAJITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 07 - 0012- 42	FECHA:	28 DE MAYO DE 2025



Foto1: Mantenimiento de ventanas, lijado y cambio de pintura.



Foto 2: Mantenimiento de cocina, cambio de entechado a láminas troqueladas, reparación de pared de block, piso, ventanas, puertas y costaneras a metal.



Foto 3: Cambio de pintura del edificio escolar, exterior e interior.



Foto 4: reparación de muro perimetral, tubos hg, malla galvanizadas y alambre de pua.



Foto 5: Sustitución de entechado sanitario escolar, costaneas, laminas, tazas sanitarias, reparación de puertas (lijado y cambio de pintura).



Foto 6: Sustitución de venta de vidrio, lijado y cambio de pintura de marco de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LAS TINAJITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 07 - 0012 - 42	FECHA:	28 DE MAYO DE 2025



Foto 7: Cambio de chapas de las puertas del edificio escolar.



Foto 8: Cambio de pintura de puerta escolar interior y exterior.



Foto 9: Reparación de cableo sistema eléctrico dentro de la escuela.



Foto 8: Sustitución de lamparas dentro del establecimiento escolar.



Foto 9:




Foto 10:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---