

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CARABAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0036-42	FECHA:	6/10/2025



Foto 1: Sustitucion de circulacion malla a block y repello, área cocina.



Foto 2: sustitucion de canal, entechado y estructura en corredor de la cocina.



Foto 3: Sustitucion en estructura y entechado corredor de cocina



Foto 4: Lado de arriba del techo de la foto 3.



Foto 5: sustitución de porton area de cocina y dirección.



Foto 6: Sustitucion estructura de techo y cubierta de lámina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

José Ich

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CARABAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0036-42	FECHA:	6/10/2025



Foto1: Sustrucción de estructura de techo y cubierta de lamina.



Foto 2: Servicios de sanitarios y accesorios.



Foto 3: Rahabilitacion de un aula para el nivel parvulos.



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y número de hojas.

Jose Ich

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

