

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SANTIAGUILA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SANTIAGUILA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 07 - 0054 - 43	FECHA:	28 DE MAYO DE 2025



Foto 1: Se puede observar el deterioro de las láminas portantes de las aulas y dirección.



Foto 2: Se observa en area de ventaneria piezas de vidrios en mal estado y/o faltante.



Foto 3: Se puede observar la estructura portante del modulo de las aulas y dirección.




Foto 4: Se puede observar la puerta del aula en mal estado.




Foto 5: Se observa la falta de canales.



Foto 6: Se observa el al modulo de letrina en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público