

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0055-43	FECHA:	7 DE MARZO DEL 2025



Foto1: Se puede observar las laminas portantes en mal estado del modulo 1.



Foto 2: Se observa la estructura portante en mal estado del modulo 1.



Foto 3: Se puede observar el deterioro de las puertas .



Foto 4: Se observa el modulo de las puertas



Foto 5: Se puede observar el deterioro de las costaneras portantes .

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--