



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzós
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Rancho Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0066-43	FECHA:	20/02/2025



Foto 1: Falta de ventanas metálicas, falta de repello, piso y pintura.



Foto 2: Falta de puerta metálica y chapa



Foto 3: deterioro de la ventana de la escuela



Foto 4: Deterioro de la estructura de pintura del edificio escolar.



Foto 5: Deterioro de las vigas, costaneras y techo de la cocina escolar



Foto 6: Deterioro de ventana de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

