

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CANLUN II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CANLUN II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0072-43	FECHA:	20 DE FEBRERO DEL 2025



Foto 1: Se observa el deterioro de los baños de mingitorio para niños en mal estado del establecimiento del modulo 1.



Foto 2: Se observa los baños de las niñas en mal estado del establecimiento del modulo 1.



Foto 3: Se observa el lugar deteriorado para el mejoramiento del deposito de agua para lava manos de los niños y niñas del modulo 1.



Foto 4: Se observa el lugar dañados para la rehabilitación de tres baños y mingitorio para niños del modulo 1.




Foto 5: Se observa el lugar no asegurado del deposito de agua del modulo 2.




Foto 6: Se observa el area de ventanería piezas de vidrios en mal estado del modulo 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPR





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

