



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CANCOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0081-43	FECHA:	20 DE FEBRERO DEL 2025



Foto 1: Se observa el deterioro de las láminas portantes del modulo 1.



Foto 2: Se observa la estructura portante.



Foto 3: Se observa el deterioro una de las puertas portantes.



Foto 4: Se observa el baño portante.



Foto 5: Se observa el deterioro de las láminas portante de la cocina.



Foto 6: Cambio de tres puertas del baño y cambio de inodoros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

