



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO PANACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 07-0084-43	FECHA:	20/02/2025



Foto 1: Sustitución de entechado, por laminas troqueladas.



Foto2: Sustitucion de Estructura metalica, por tubos cuadrados galvanizados.



Foto 3: Sustitucion de 5 puertas de metal.



Foto 4: instalacion de canal para el agua pluvial.



Foto 5: Mantenimiento total de paredes, interiores y exteriores del establecimiento por medio de pintura.



Foto 6: Sustitución total de tres baños, fosa septica, estructura, techo y puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

