

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzós
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San José Tinajas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0087-43	FECHA:	20 de Febrero del 2025



Foto 1: Se observa el deterioro de las láminas portantes del modulo 1.



Foto 2: Se observa la estructura portante del modulo 1.



Foto 3: Se observa el deterioro de la puerta portante del modulo 2.



Foto 4: Se observa la pintura en la pared.



Foto 5: Se observa el deterioro de las mallas del aula portante del modulo 2.



Foto 6: Vista panorámica de la escuela que se va a pintar y donde se colocará los balcones y puerta nueva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Carlos Ichich Coc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

