



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN MARCOS II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0093-43	FECHA:	20 DE FEBRERO DEL 2025



Foto 1: Se puede observar el avance de las dos aulas por la comunidad.



Foto 2: Se puede observar la falta de puertas.



Foto 3: Se puede observar la falta de estructura de techo y cubierta de lamina



Foto 4: Se observa la falta el piso dentro de las dos aulas.



Foto 5: Se observa la falta los balcones.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público