



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERIO RAXON SAN MARCOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RAXON SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0094-43	FECHA:	20 DE FEBRERO DE 2025



Foto 1: Puerta de la cocina improvisada de madera. Se requiere puerta metálica.



Foto 2: Mejoramiento de porton.



Foto 3: Puerta deteriorada y corredor en mal estado.



Foto 4: Mejoramiento de cunetas.



Foto 5: Deterioro de pinturas en las paredes de las aulas y del entechado del establecimiento.



Foto 6: Pila en mal estado. Se requiere modificación de pileta para uso general de la comunidad educativa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos

