

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SANTA RITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0095-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 7: MODULO II: Mantenimiento de estructura de baño y Sustitucion de lámina acanalada a troquelada.



Foto 8: MODULO III: Cambio de entortado.



Foto 9: MODULO III: Reparación de piso.




Foto: Mantenimiento de puertas y estructura.



Foto: Mantenimiento de balcones.



Foto: Instalación de Láminas Troqueladas de 3 Aulas, Dirección y Bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público