

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzós
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Sechaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0096-43	FECHA:	20/02/2025



Foto1: Se puede observar el deterioro de las láminas portantes de las aulas.



Foto 2: Mantenimiento a estructura.



Foto 3: Se puede observar el desprendimiento de pintura .



Foto 4: Se puede observar el deterioro una de las puertas de las aulas.



Foto 5: Se puede observa el modulo del corredor expuesta a los cambio climaticos.



Foto 6: Se observa la estructura de los baños en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

