

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzós
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Candelaria I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Candelaria I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0108-43	FECHA:	20/02/2025



FOTO 1: Sustitución de laminas troqueladas y estructura metálica.



FOTO 2: Sustitución de balcones



Foto 3: Sustitución de puerta y sustitución de pintura



FOTO 4. Sustitución de acabado de pared de baño



FOTO 5. Sustitución de puertas de metal y sustitución de pintura de baño



FOTO 6: Sustitución de torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

carlos pec saqui

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

