



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                | MUNICIPIO:                     | PANZOS             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Matacuy    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-07-0174-43               | FECHA:                         | 28 DE MAYO de 2025 |



FOTO 1: Modulo I sustitucion de pared por block.



Foto 2: Sustitucion de Estructura metalica y laminas troqueladas



Foto 3: Modulo II, Reparacion de pared



Foto 4: Instalacion de balcones de ambos lados



Foto 5: Instalacion de estructura metalica y laminas troqueladas



Foto 6: Instalacion de puerta metalica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

