

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PALESTINA, TELEMÁN, PANZÓS, A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0176-45	FECHA:	18/02/2025



Foto 1: Se observa que el Instituto tiene varias necesidades, en la fotografía se observa la necesidad de puertas y balcones.



Foto 2: Se observa que el establecimiento esta forrado con laminas deterioradas.



Foto 3: Se observa que el establecimiento necesita piso o torta de cemento.



Foto 4: Se observa las condiciones en las que se encuentra la direccion, necesita repello, techo, balcones y puerta.



Foto 5: Se observa que la madera del entechado necesita cambio por lo deteriorado.



Foto 6: Se observa que la situacion precaria en la que se encuentra el establecimiento del Instituto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero no superar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OEA

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público