

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0178-43	FECHA:	20 DE FEBRERO DE 2025



Foto 1: Deterioro de la estructura de pintura y ventanas metálicas.



Foto 2: Deterioro de la estructura de la Puerta metálica



Foto 3: Deterioro de Láminas troqueladas del edificio escolar



Foto 4: Falta de ventanas y puertas de cocina



Foto 5: Deterio de la puerta del edificio escolar número 3



Foto 6: Deterioro de pintura del edificio escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos

Arneldo Caal R...
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

