

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO LA ROZONA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LA ROZONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0188-43	FECHA:	20/20/2025




Foto 1: Se observa el deterioro de lámina de la estructura portante de tres aulas y dos bodegas



Foto 2: Se observa el deterioro de constanera de la estructura portante de tres aulas y dos bodegas




Foto 3: Se observa el deterioro de puertas de la estructura portante de tres aulas y dos bodegas



Foto 4: Se observa necesidad de mantenimiento y pintura a balcones de ventanas de la estructura de portante de tres aulas y dos bodegas



Foto 5: Se observa el deterioro de canales y bajadas de aguas pluviales de la estructura portante de tres aulas y dos bodegas



Foto 6: Se observar el deterioro de pintura interior y exterior de las estructura portante de tres aulas y dos bodegas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Elviya Chacón Sam

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

