

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0377-43	FECHA:	28/05/2025



Foto1: MODULO I. LEVANTADO DE PARED DE DOS AULAS



Foto 2: MODULO I: CAMBIO DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METALICA



Foto 3: MODULO I: CAMBIO DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METALICA



Foto 4: MODULO I: CAMBIO DE TECHO POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 5: MODULO I: CAMBIO DE TECHO POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 6: MODULO I: CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR TORTA DE CEMENTO ALREDEDOR DE LAS AULAS 75CM

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos del ccc

Firma y sello del Presidente de la OEF



[Signature]

Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

