



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzós
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sepur Límite
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0379-43	FECHA:	26 de Febrero de 2025



Foto1: Sustitución de láminas troqueladas para 3 aulas



Foto 2: Se observa deterioro por comején, Sustitución de costaneras metálicas



Foto 3: Sustitución de balcones deteriorados para 3 aulas



Foto 4: Se observa deterioro de las paredes, Reparación de paredes de 3 aulas.



Foto 5: Sustitución de pintura de agua y aceite para paredes de 3 aulas



Foto 6: Se observa deterioro de puertas de aulas, sustitución completa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

