



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA MARIA CAHABONCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0380-43	FECHA:	25/02/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustrucción de lámina deteriorada.

Foto 4.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público