

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzós
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Setzac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0403-43	FECHA:	20 de Febrero del 2025



Foto1: Se observa el deterioro de las láminas portantes.



Foto 2: Se observa la estructura portante.



Foto 3: Se observa el deterioro de los balcones.



Foto 4: Se observa el desprendimiento de la pintura en la pared.



Foto 5: Se observa el deterioro de la torta de cemento dentro de las aulas



Foto 6: Se observa una de las puertas que hay que cambiar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

