



Ministerio de Educación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS, ALTA VERAPAZ.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1607 2083 42	FECHA:	27 De Febrero del 2025



Foto 1: Se puede observar las láminas portantes en mal estado del modulo 1



Foto 2: Se puede observar el deterioro de la estructura portante del modulo 1.



Foto 3: Se puede observar el deterioro de los inodoros portantes del modulo 2.



Foto 4: Se puede observar el desprendimiento en pintura en las paredes.




Foto 5: Se puede observar el deterioro de los cielos falsos.



Foto 6: Se puede observar la columna portante en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público