

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO LIMÓN ZARCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LIMÓN ZARCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-2802-43	FECHA:	20/02/2025



Foto 1: Módulo III, sustitución de láminas troqueladas, costaneras y tijeras galvanizadas chapa 16



Foto 2: módulo II, sustitución de láminas troqueladas, costaneras y tijeras galvanizadas chapa 16



Foto 3: Módulo II, Sustitución de puertas de metal



Foto 4: Módulo I, Sustitución de láminas troqueladas, costaneras y tijeras galvanizadas




Foto 5: Módulo I, Sustitución de Puerta de metal



Foto 6: Módulo I, Sustitución de balcón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público