

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sesaltul Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0017-42	FECHA:	28/05/2,025



Foto1: Instalación de lamina troquelada al ambiente de nivel parvulos.



Foto 2: Instalación de estructura de metal para mayor durabilidad de la obra.



Foto3: Instalación de lamina troquelada al ambiente de nivel parvulos.



Foto 4: Instalación de lamina troquelada debido al deterioro de la lamina acanalada.




Foto 5: Instalación de costaneras (estructura de metal).



Foto 6: Repello en paredes area de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--