

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Esfuerzo I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0048-43	FECHA:	27/01/2025



Foto 1: Se observa techo con goteras de la escuela



Foto 2: Se observa techo del baño con goteras



Foto 3: Se observa puertas óxidado



Foto 4: Se observa las puertas del baño perforado por óxido



Foto 5: Se observa las láminas deteriorado



Foto 6: Se observa las vigas costeneras y tijeras picado po comegenes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la QPP




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

